

Ввести рекомендации по открыванию капота

Кол-во листов
Quantity of sheets

1

Лист
Sheet

1

Исх. № (Ref. No) 915-201/12-1034 ДАТА ВНЕДРЕНИЯ
от 23.03.2007 DATE OF MODIFICATION _____

Бюллетень №
Bulletin №
5С-2007

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	1025.2			
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №				
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №				

Ввести в руководство по эксплуатации трактора 1025.2 (Китай)

При техническом обслуживании трактора для открывания капота необходимо освободить хомуты крепления резинового патрубка, соединяющего корпус воздушного фильтра с заборной трубой моноциклона, снять горизонтальную часть заборной трубы.