

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
INFORMATION ABOUT DESIGN MODIFICATIONS

Замена клапана приоритета на кран реверса  
Replacement of the priority valve with the reverse cock


Кол-во листов  
Quantity of sheets 3  
Лист  
Sheet 1

Исх. № (Ref. No) \_\_\_\_\_ ДАТА ВНЕДРЕНИЯ I кв.2007 г.  
DATE OF MODIFICATION 1-th qt. 2007

Бюллетень №  
Bulletin №  
8-2007


МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	БЕЛАРУС-2522ДВ/3022ДВ BELARUS-2522DV/3022DV		
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №			
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №			

С целью снижения шума и нагрева масла произведена замена клапана приоритета на кран реверса. The replacement of the priority valve with the reverse cock is performed in order to reduce noise and oil heating.




После изменения  
After modification

Гидрообъемное рулевое управление тракторов БЕЛАРУС-2522ДВ/3022ДВ с краном реверса.  
Hydrostatic power steering of the BELARUS-2522DV/ 3022DV tractors with reverse cock.



Вид А (снизу кабины)  
Projection A (from below the cab)



1 - OSPC 315 ON 150-1049 насос-дозатор; 2 - 1221В-3407150 кран реверса; 3 - 40-4607038-А-01 шайба; 4 - 1522В-3407100-07 рукав высокого давления; 5 - 1522В-3407100-06 рукав высокого давления; 6 - 3022В-3407075-01 маслопровод; 7 - 70-1405089 штуцер ввертный; 8 - 017-021-25-1-4 кольцо; 9 - 3022В-3407090 маслопровод; 10 - 3022В-3407075 маслопровод; 11 - 3022В-3407080 маслопровод; 12 - 3022В-3407070 маслопровод; 13 - 3022В-3407018 кронштейн; 14 - 10 ОТ шайба; 15 - М10-6gx20.88.35.019 болт.

1 - OSPC 315 ON 150-1049 - dosing pump; 2 - 1221V-3407150 reverse cock; 3 - 40-4607038-A-01 washer; 4 - 1522V-3407100-07 high-pressure hose; 5 - 1522V-3407100-06 high-pressure hose; 6 - 3022V-3407075-01 oil pipeline; 7 - 70-1405089 screw-in connector; 8 - 017-021-25-1-4 ring; 9 - 3022V-3407090 oil pipeline; 10 - 3022V-3407075 oil pipeline; 11 - 3022V-3407080 oil pipeline; 12 - 3022V-3407070 oil pipeline; 13 - 3022V-3407018 bracket; 14 - 10 OT washer; 15 - M10-6gx20.88.35.019 bolt.

Группа 34. Рулевое управление

Group 34. Steering

Подгруппа 2522ДВ/3022ДВ-3400, 3407 Рулевое управление

Subgroup 2522DV/ 3022DV-3400, 3407 Steering

До изменения Before modification				После изменения After modification			Наименование Name	Взаимозаменяемость Interchangeability
№ поз. Position №	Номер детали The Cat Part No	Количество Quantity	Поставка в запчасти Delivery for spare	№ поз. Position №	Номер детали The Cat Part No	Количество Quantity		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>OSPS 315 LS 150-1235</i>	1	М	1	OSPS 315 LS 150-1049	2	Насос-дозатор Dosing pump	В
2	<i>OSPS 315 LS 150-1049</i>	1	М					
3	OLS 40 152-D0232	1	М	2	1221B-3407150	1	Кран реверса Reverse cock	В
4	Д18-055-А-01	4	М	3	40-4607038-А-01	1	Шайба Washer	В
5	Н.036.83.150	1	М	4	1522В- 3407100-07	2	<i>Рукав высокого давления</i> High-pressure hose	В
6	Н.036.83.90	1	М	5	1522В-3407100-06	1	<i>Рукав высокого давления</i> High-pressure hose	В
7	2522В3407075-01	1	М	6	3022В-3407075-01	2	Маслопровод Oil pipeline	В
8	2522В- 3407035	1	М					
9	85-3407105	2	М	7	70-1405089	3	Штуцер ввертный Screw-in connector	В
10	Ф80-3407157	5	М	8	017-021-25-1-4	2	Кольцо Ring	В
11	2522В-3407040	1	М	9	3022В-3407090	1	Маслопровод Oil pipeline	В
12	2522В-3407075	2	М	10	3022В-3407075	2	Маслопровод	В

13	2522В-3407080	1	М	11	3022В-3407080	1	Oil pipeline Маслопровод	В
14	2522В-3407070	1	М	12	3022В-3407070	1	Oil pipeline Маслопровод	В
15	25222В-3407055	1	М	13	3022В-3407018	1	Oil pipeline Кронштейн	В
16	2522В-3407014	2	М	14	10 ОТ	2	Bracket Шайба	В
17	Φ80-3407134	1	М	15	M10-6gx20.88.35.019	2	Washer Болт	В
18	2522В-3407050	1	М				Bolt	

М – ПОСТАВЛЯЕТСЯ;  
SUPPLIED

К – НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ;  
NOT SUPPLIED

А – ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С РАНЕЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ;  
INTERCHANGABLE WITH THE FORMERLY EMPLOYED PART

В – НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕТСЯ  
NOT INTERCHANGABLE

С – ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА В КОМПЛЕКТЕ С ДРУГИМИ ДЕТАЛЯМИ  
UNIT INTERCHANGABLE WITH THE FORMERLY EMPLOYED PART ONLY IN THE COMPLETE SET